

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İHTİYAÇ FORMU

BİRİMİ ve BÖLÜMÜ	PROJE YÖNETİCİSİNİN ADI SOYADI	TARİHİ	NO
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri	PROF.DR. AYŞEGÜL ATAK YÜCEL	29/05/2018	3
	TEL : 903122024631 -538 821 01 10 sibel		

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NE
(Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi)

'01/2018-11' kodlu ve 'İmmünoloji Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarlarında Bulunan Cihazların Bakım ve Onarımı' konulu projem için zorunlu olan aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı toplam 8 kalem hizmetin / malzemenin / teçhizatın tahsis edilen ödenekten temin edilmesi için bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

İmza:

Prof. Dr. Ayşegül Atak Yücel
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
Dip. No: 9043102
Dip. Us. No: 55016

Sıra No	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Ölçü Birimi	Özelliği
1	-86 DERİN DONDURUCU TAMİR-BAKIM BEDELİ	1	Adet	1-Sanyo mdfu 72 v marka derin dondurucu için bakım ve onarım yapılacaktır. 2-Bakımı yapacak firma Sanyo(Panasonic) biyomedikal yetkili servis olduğunu belgelendirecektir. 3-Bakımı yapacak firmanın TSE Hizmet Yeterlilik belgesi bulunması gerekmektedir.
2	-86 DERİN DONDURUCU 6242328599 kapak contası	4	Adet	1-Tek parça halinde olmalıdır. 2-Cihazın içerisindeki soğuk havanın korunması gerektiği için, contalar ısı geçirmez özellikte olmalıdır. 3- Üretildiği plastik malzemesi soğuk havaya dayanıklı olmalıdır. 4-Plastiği yumuşak malzemeden üretilmiş olmalıdır. 5.Sanyo mdfu 72 v marka derin dondurucu için üretilmiş olmalıdır. 6. Bakımı yapacak firma Sanyo(Panasonic) biyomedikal yetkili servis olduğunu belgelendirecektir. 7-Bakımı yapacak firmanın TSE Hizmet Yeterlilik belgesi bulunması gerekmektedir.
3	-86 DERİN DONDURUCU 6242250968 kapak contası	2	Adet	1-Tek parça halinde olmalıdır. 2-Vakum (mıknatıs) özelliği olmalıdır. 3-Üretildiği plastik malzemesi soğuk havaya dayanıklı olmalıdır. 4-Conta üzerinde ısınma-soğuma olacağından, nemlenme durumuna karşı sıvı geçirmez özellikte olmalıdır. 5. Sanyo mdfu 72 v marka derin dondurucu için üretilmiş olmalıdır. 6-Bakımı yapacak firma Sanyo(Panasonic) biyomedikal yetkili servis olduğunu belgelendirecektir. 7-Bakımı yapacak firmanın TSE Hizmet Yeterlilik belgesi bulunması gerekmektedir.
4	-86 DERİN DONDURUCU 6242208341 kapak contası	4	Adet	1-Tek parça halinde olmalıdır. 2-Cihazın içerisindeki soğuk havanın korunması gerektiği için, contalar ısı geçirmez özellikte olmalıdır. 3- Üretildiği plastik malzemesi soğuk havaya dayanıklı olmalıdır. 4-Plastiği yumuşak malzemeden üretilmiş olmalıdır. 5.Sanyo mdfu 72 v marka derin dondurucu için üretilmiş olmalıdır. 6-Bakımı yapacak firma Sanyo(Panasonic) biyomedikal yetkili servis olduğunu belgelendirecektir. 7-Bakımı yapacak firmanın TSE Hizmet Yeterlilik belgesi bulunması gerekmektedir.
5	-86 DERİN DONDURUCU mdfu 71d iç kapak seti	1	Adet	1-Kapaklar 2 parçadan oluşmalıdır. 2-Yekpare açılır şekilde olmalıdır. 3-Metal malzemeleri ısıya dayalıklı ve paslanmaz çelik

A. Atak

DATE

Page No.

Subject

Name

Roll No.

Signature

Page No.