

HASTABAŐI MONİTÖRÜ MODÜL TAMİRİ

TEKNİK ŐARTNAMESİ

1. Hastanemiz Dahiliye YB Ünitesinde kullanılan Philips marka MP2 model ekranlı modül arızalanmıştır.
2. Cihaz yerinde görüldü formu doldurmayan isteklilerin teklifleri değerlendirilmeyecektir.
3. Teklif verecek istekliler cihazın arıza tespitinde bulunup, Teknik Servis Raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine vermek zorundadırlar.
4. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Tamir edilen cihaza 6 ay tamir verecektir.
6. Cihazın deęişen parçaları orijinal olacaktır. Deęişen parçaların orijinal olduğuna dair belgeyi Tıbbi Cihaz Birimine verecektir.
7. İstekliler tamir yapılan cihazı çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.
8. Teklif veren isteklilerin Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.
9. Cihaz en fazla 30 gün içinde tamir edilerek Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.

İsteklilerden
Biyomedikal Birimi
Tıbbi Cihaz Birimi
T.C. Sağlık Bakanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı

İsteklilerden
Biyomedikal Birimi
Tıbbi Cihaz Birimi
T.C. Sağlık Bakanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı