

## ASANSÖR MOTOR RULMAN ŞARTNAMESİ

- Gazi üniversite hastanesinde bulunan 18 nolu Schindler marka üniteye uyumlu olacak.
- Asansörün makine motor kısmında bulunan 2 adet rulman olacak.
- Motorun taşıyıcı kayışını çeviren rulman olacak.
- Rulman yük ve hız'a dayanıklı olacak.
- Rulman yerinde görülüp teklif verilecek.
- Rulmanı yerinde görmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacak.
- Rulman kodu:BS2-2213-2RS/VT143 olacak.
- Asansör motor üzerine takılan rulmanlar 2 yıl garantili olacak.
- Sökülen eski rulmanlar hastane personeline teslim edilecek.
- Söküm esnasında verilen zararlar işi alan firma tarafınca karşılanacak.

Başteknisyen yrd  
Erkan ÇETİN



Asansör teknisyeni  
Haydar Çağlar BİKE

