

## ŞARTNAMELER

### J01-014524 GZ1152 PERFLORO CARBON

Ürün 5 ml hacminde olmalıdır. Ürünün toksik özelliğinin yok edilmesi için mutlaka saflaştırılmış olması gereklidir. Ürün saf olmalıdır ve saflık derecesi bildirilmelidir. Ürünün özgül ağırlığı 1.93 olmalıdır. Ürünün kırınım indeksi 1.31 olmalıdır. Ürünün buharlaşma basıncı 15 dakikada 13 mmHg olmalıdır. Ürünün kaynama noktası 140- 142°C olmalıdır.(Endophotocoagulation esnasında daha az baloncuk oluşumu görülmesi için). Üründeki Fluoride miktarı > 2 ppm olmalıdır.(FDA Standardı.) Buharlaşmayan Kalıntı Miktarı > 20 ppm olmalıdır. (FDA Standardı.) İyon-Hidrojen Bağı C-H > 0.15 olmalıdır.(FDA Standardı.) Ürün üzerinde Firma ismi –Ürün İsmi-Lot Numarası- Son Kullanma Tarihi ve CE numarası olmalıdır.(CE Standardı.) Numune denenerek alınacaktır.

### J01-017228 GZ1111 OKÜTOM KİTİ (VİTREKTOMİ) 23G

Kit içeriğinde; a) 23 gauge vitrektomi kesici 5000 ve üzeri Kesi/dakika hızında olmalı (isteğe göre 25 gauge kesici ile değiştirilebilmelidir), b) ışık kaynağına göre ışık probu, c) sıvı dağıtım sistemini içeren kapalı kaset sistemi ve tubing set, d) 3 adet 23 G One-step trokar ve valfli trokar kanülleri, kanül yüklü 3 adet inserter bulunmalıdır. Inserter için ölçek bulunmalıdır (isteğe göre 25 gauge trokar, valfli kanül ve inserter ile değiştirilebilmelidir), e) 1 adet infüzyon hattı bulunmalıdır.

Tek kullanımlık olmalıdır. Aynı kaset ile hem vitrektomi hem fako işlemi yapılabilir. Set tek paket içerisinde steril olmalıdır. Paket üstünde kit içeriği belirtilmiş olmalıdır.

Teklifi alan firma, aşağıda özellikleri verilen 2 adet cihazı kullanım amaçlı olarak vitrektomi setlerinin bitimine kadar hastanemizde bulundurmaya yükümlü olacaktır.

1. Vitrektomi cihazları fako modülü içermeli ve temin edilen cihaz fako elciği ile bimanüel ve coaxial I/A probu içermelidir. 2. Kesi hızı 5000/dk veya üzerinde olmalıdır. 3. Işık kaynağı bulunmalıdır. 4. Entegre endolüser cihazı bulunmalıdır. 5. Elektrik kesintisi durumunda cihazı 30dk açık tutabilecek UPS kurulmalıdır. 6. Vitrektomi cihazı arızası durumunda, cihaza 24 saat içerisinde müdahale edilmelidir ve ücretsiz olarak tamir ettirilmelidir. Tamir gereken durumlarda, tamir süresince kullanılan aklara göre aynı özelliklerdeki bir cihaz temin edilmelidir.

Doç. Dr. Mehmet HONDUR  
Gazi Ü. Tıp Fakültesi  
Göz Hastanesi  
Göz Hastalıkları Uzmanı  
Dip.No: 00392104 - Dip. Tes.No: 98511

Doç. Dr. C. Murat HASANREISOĞLU  
Gazi Ü. Tıp Fakültesi  
Dip. No: 13193 Sicil No: 28650  
Dip. Tesc. No: 107865