

17/923

İstem No : 59485 Döküm Tarihi : 08.03.2017  
İstem Tarihi : 08.03.2017 00:00:00 Sayfa : 1  
Açıklama : Hastanemiz Kazan Dairesinde kullanılan fan ve rulman için gerekmektedir

Bölüm Kodu : S034  
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

| Malzeme Kodu | Malzeme Adı                 | Miktar | Birimi |
|--------------|-----------------------------|--------|--------|
| TM4979       | MEKANİK SALMASTRA DEĞİŞİMİ. | 15.00  | ADET   |

Şartname Kodu : 24587

**MEKANİK SALMASTRA TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Korozyon dayanımı yüksek olacaktır.
2. Isı aktarmaya uygun malzemeden olacaktır.
3. Salmastra aşınma ve tıkanma olasılığı düşük olacaktır.
4. Salmastra sızdırmaz olacaktır.
5. TSE standartlarına uygun olacaktır.
6. Salmastra değişimi firma tarafından monte-demonteli işlemi yapılacaktır.

Musa ALTUNSOY  
Kazan Tesisat  
Oksijen Sorumlusu

İsmail ÖYLER  
Oksijen Yardımcısı

17/923

İstem No : 59485 Döküm Tarihi : 08.03.2017  
İstem Tarihi : 08.03.2017 00:00:00 Sayfa : 2  
Açıklama : Hastanemiz Kazan Dairesinde kullanılan fan ve rulman için gerekmektedir

Bölüm Kodu : S034  
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

| Malzeme Kodu | Malzeme Adı           | Miktar | Birimi |
|--------------|-----------------------|--------|--------|
| TM2355       | FAN RULMANI DEĞİŞİMİ. | 50.00  | ADET   |

Şartname Kodu : 40418

**FAN VE RULMAN TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Tamir edilecek malzeme yerinden sökülerek tamirata yapılacaktır. Tamir yapıldıktan sonra yerine monte edilerek çalışır durumda teknik servis kazan dairesine teslim edilecektir.
2. 50 adet fan motorunun 50 adet rulmanı değişecektir.
3. 50 adet fanın 50 adet rulmanı değişecektir.
4. Rulman yatakları kontrol edilecektir.
5. Tamir edilecek malzeme yerinde görülerek teklif verilecektir.

Musa ALPENSÖY  
Kazan Tesisat  
Okul Sorumlusu

İsmail BOYLER  
Başteknisyen Yardımcısı

İstem No : 59485 Döküm Tarihi : 08.03.2017  
İstem Tarihi : 08.03.2017 00:00:00 Sayfa : 3  
Açıklama : Hastanemiz Kazan Dairesinde kullanılan fan ve rulman için gerekmektedir

Bölüm Kodu : S034  
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

| Malzeme Kodu | Malzeme Adı             | Miktar | Birimi |
|--------------|-------------------------|--------|--------|
| TM5114       | MOTOR SARIMI VE TAMIRI. | 25.00  | ADET   |

Şartname Kodu : 40920

**MOTOR BOBİNAJ SARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. 3 kw ve 11 kw arası motor bobinaj tel özelliğine haiz olacaktır.
2. Sarım telleri arası pres bant kullanılacaktır.
3. Karbon yataklar aşınmasına göre değerlendirilecektir.
4. Kablo ekleri makaronla kaplanıp izole edilecektir.
5. Motor kablo girişleri ızalasyonlu ve sızdırmaz olacaktır.
6. TSE standartlarına uygun olacaktır.
7. Motor pompa montajından sonra çalıştırılıp, deneme sonrası ödeme emri verilecektir.

Musa ALTUNSOY  
Kazan Tesisat  
Oksijen Sorumlusu

İsmail SOYLER  
Kazan Tesisat  
Yardımcısı

İstem No : 59485 Döküm Tarihi : 08.03.2017  
İstem Tarihi : 08.03.2017 00:00:00 Sayfa : 4  
Açıklama : Hastanemiz Kazan Dairesinde kullanılan fan ve rulman için gerekmektedir

Bölüm Kodu : S034  
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

| Malzeme Kodu | Malzeme Adı              | Miktar | Birimi |
|--------------|--------------------------|--------|--------|
| TM4506       | POMPA MEKANİĞİ DEĞİŞİMİ. | 25.00  | ADET   |

Şartname Kodu : 40921

**POMPA MEKANİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Fanların değişimi yapılacaktır.
2. Mekanik keçe değişimi yapılacaktır.
3. Dibizörün değişimi yapılacaktır.
4. Karbon alt yatak değişimi yapılacaktır.
5. Yatak burçlarının değişimi yapılacaktır.
6. Pompa montaj demontaj işi yapılacaktır.

Musa ALTINSOY  
Kazan Tesisat  
Oksijen Sorumlusu

