

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 61744  
İstem Tarihi : 02.08.2017 00:00:00  
Açıklama : Hastanemiz Ameliyathane Ünitesinde kullanılan kamera başlığının kablosunda kopmalar meydana gelmiştir tamiri tarafımızca mümkün değildir.  
Bölüm Kodu : S034  
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Döküm Tarihi : 02.08.2017  
Sayfa : 1

İstem Şartname Listesi

| Malzeme Kodu | Malzeme Adı                  | Miktar | Birimi |
|--------------|------------------------------|--------|--------|
| TM7390       | IMAGE 1 MARKA KAMERA TAMİRİ. | 1.00   | ADET   |

Şartname Kodu : 29929

IMAGE 1 MARKA HD KAMERA TAMİR ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz Ameliyathane Ünitesinde kullanılan Karl Storz marka Image 1 HD kamera başlığıdır.
2. Teklif verecek firmaların cihaza arıza tespitinde bulunup teknik servis raporunu Tıbbi Cihaz Bakım/Onarım birimine vermek zorundadır.
3. Teklif veren firmaların hizmet yeterlilik belgesi veya yetkili servis belgesini kuruma vermesi gereklidir.
4. Değişen parçalar orijinal olmalıdır.
5. Cihazdan değişen parçaların Tıbbi Cihaz Bakım/Onarım birimine teslim edilecektir.
6. Tamir edilen cihaza 6 ay tamir 1 yıl parça garantisi verecektir.
7. Kamera çalışır durumda teslim edilecektir.

Fatih AKBAL  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi

Fatih AKBAL  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Biyomedikal Teknikeri