

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 61739 Döküm Tarihi : 02.08.2017
İstem Tarihi : 02.08.2017 00:00:00 Sayfa : 1
Açıklama : Hastanemiz İşitme Konuşma Ünitesinde kullanılan Interacoustics marka Clinical audiometre ac 40 model odyometre cihazından gelen gürültü sesin arızası tarafımızca yapılması mümkün değildir.
Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
TM7406	ODYOMETRİ TAMİRİ.	1.00	ADET

Şartname Kodu : 42687

INTERACOUSTİCS MARKA CLİNICAL AC40 MODEL
ODYOMETRİ CİHAZI TAMİR ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz İşitme Konuşma Ünitesinde kullanılan marka ve modeli belirtilmiş cihazdır.
2. Teklif verecek firmaların cihaza arıza tespitini de bulunup teknik servis raporunu tıbbi cihaz birimine vermek zorundadırlar.
3. Cihazın parçaları orijinal değişmelidir.
4. Tamir edilen cihazlara 6 ay tamir 1 yıl parça garantisi verilecektir.
5. Teklif veren firmaların hizmet yeterlilik belgesi veya yetkili servis belgesini kuruma vermesi gereklidir.
6. Cihazdan değişen parçaların Tıbbi Cihaz Bakım/Onarım birimine teslim edilecektir.
7. Çalışır durumda teslim edilecektir.

Fatih AKBAL
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi

Fatih TAMER
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri