

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 61741 Döküm Tarihi : 02.08.2017
İstem Tarihi : 02.08.2017 00:00:00 Sayfa : 1
Açıklama : Hastanemiz Çocuk Kardiyoloji Ünitesinde kullanılan Ge marka Vivid7 pro ultrason cihazı ilk açılışta mavi ekran hatası veriyor. Cihazın yazılımsal arızası tespit edilmiş ve tamiri tarafımızca mümkün değildir.

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
TM0101	ULTRASON CİHAZI TAMİRİ.	1.00	ADET

Şartname Kodu : 31431

GE MARKA VIVID-7 PRO MODEL ULTRASON CİHAZI
TAMİR ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz Çocuk Kardiyoloji Ünitesinde kullanılan marka ve modeli belirtilmiş cihazdır.
2. Teklif verecek firmaların cihaza arıza tespiti de bulunup teknik servis raporunu tıbbi cihaz birimine vermek zorundadırlar.
3. Cihazın parçaları orijinal değişmelidir.
4. Tamir edilen cihazlara 6 ay tamir 1 yıl parça garantisi verilecektir.
5. Teklif veren firmaların hizmet yeterlilik belgesi veya yetkili servis belgesini kuruma vermesi gereklidir.
6. Cihazdan değişen parçaların Tıbbi Cihaz Bakım/Onarım birimine teslim edilecektir.
7. Çalışır durumda teslim edilecektir.

Fatih AKBAL
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi

Fatih TAMER
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri