

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 63499 Döküm Tarihi : 22.11.2017
İstem Tarihi : 22.11.2017 00:00:00 Sayfa : 1
Açıklama : Hastanemiz Kadın Doğum Polikliniğinde kullanılan ultrason cihazının vajinal prob membranı değişecektir. Tamiri tarafımızca mümkün değildir.
Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
TM0149	ULTRASON CİHAZI PROBU TAMIRI	1.00	ADET

Şartname Kodu : 43690

GE MARKA LOCIQ-9 MODEL ULTRASON CİHAZI VAJİNAL PROB
TAMİR ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz Kadın Doğum Ünitesinde kullanılan marka ve modeli belirtilmiş cihazın probudur.
2. Teklif verecek firmaların cihaza arıza tespiti de bulunup teknik servis raporunu tıbbi cihaz birimine vermek zorundadırlar.
3. Cihazın parçaları orijinal değişmelidir.
4. Tamir edilen cihaza 6 ay tamir garantisi verilecektir.
5. Teklif veren firmaların hizmet yeterlilik belgesi veya yetkili servis belgesini kuruma vermesi gereklidir.
6. Çalışır durumda teslim edilecektir.

Tekniker
UĞUR ÜNAL

24

Erkan ÇETİN
T.C. Gazî Üniversitesi
Gazî Hastanesi
Biyomedikal Birimi