

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 59571 Döküm Tarihi : 16.03.2017  
İstem Tarihi : 10.03.2017 00:00:00 Sayfa : 1  
Açıklama : Ortopedi yataklı servisi hemşire odasında bulunan flair marka FLR-60GW model numaralı duvar tipi split klamanın iç ünitesinin fan takımı arızalanmıştır.  
Bölüm Kodu : S034  
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
TM0636	SPLIT KLİMA TAMİRİ.	1.00	ADET

Şartname Kodu : 40947

SPLIT KLİMA TAMİRİ ŞARTNAMESİ

1. Ortopedi yataklı servisi hemşire odasında bulunan flair marka FLR-60GW model numaralı duvar tipi split klamanın iç ünitesinin fan takımı arızalanmıştır.
2. İş yüklenecik firma gelip iç üniteyi gördükten sonra fiyat verecektir.
3. Yüklenici firma montaj ve demontaj işlemi yapacaktır.
4. Yüklenici firma iç ünitenin fan takımına en az 2 yıl garanti vermelidir.
5. Yüklenici firma klimayı çalıştırıp anahtar teslim fiyat verecektir.



E-mail: [emil@gauni.edu.tr](mailto:emil@gauni.edu.tr)  
Başteknisyen Yardımcısı