

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 59854 Döküm Tarihi : 27.03.2017  
İstem Tarihi : 27.03.2017 00:00:00 Sayfa : 1  
Açıklama : Hastanemiz Hemodinemi Laboratuvarında kullanılan elektrofizyoloji kayıt sisteminin ana kart üzerindeki ekg portu arızalıdır ve yazılımının güncellenmesi gerekmektedir. Tamiri tarafımızca mümkün değildir.  
Bölüm Kodu : S034  
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
TM7588	ELEKTROFİZYOLOJİ KAYIT SİSTEMİ TAMİRİ	1.00	ADET

Şartname Kodu : 41118

EP TRACER MARKA ELEKTROFİZYOLOJİ KAYIT SİSTEMİ TAMİR ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz Anjiyo Hemodinami Laboratuvarında kullanılan cihazdır.
2. Teklif verecek firmaların cihaza arıza tespiti de bulunup teknik servis raporunu tıbbi cihaz birimine vermek zorundadırlar.
3. Tamir edilen cihazlara 6 ay tamir 1 yıl parça garantisi verilecektir.
4. Teklif veren firmaların hizmet yeterlilik belgesi veya yetkili servis belgesini kuruma vermesi gereklidir.
5. Cihazın gerekli bakımları yapıp yazılımının en güncel hale getirilip çalışır durumda teslim edilecektir.
6. Cihazdan değişen parçaların Biyomedikal birimine teslim edilecektir.

**Fatih AKBAL**  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi

**Fatih TAMER**  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Biyomedikal Teknikeri