

YAZILIM TAMİRİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Hastanemiz Çayyolu Polikliniğinde kullanılan Röntgen cihazının bilgisayarında yüklü olan Konika Minolta Cs7 yazılımı arızalanmıştır.
- 2.Teklif verecek istekliler, cihazın arıza tespitini yaptıktan sonra, arıza tespiti içeren Teknik Servis raporunu Tıbbi Cihaz Birimine verecektir.
- 3.Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 4.Tamir edilen cihaza istekliler 6 ay tamir, 1 yıl da değiştirilen malzeme veya parça garantisi verecektir.
- 5.İstekliler tamir yapılan cihazı çalışır durumda Tıbbi Cihaz Birimine teslim edecektir.
- 6.Teklif veren isteklilerin Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.



Murat SOLMAZ
Gazi Üniversitesi
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknikeri

