



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28701  
İstem Tarihi : 08/11/2024  
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 08/11/2024 14:34:00

Malzeme Kodu : TM0636  
Malzeme Adı : SPLIT KLİMA TAMİRİ

SPLIT KLİMA ARIZASI ŞARTNAMESİ

1. MARKA : VESTEL
2. Klima E6 arızası vermektedir.
3. Klimanın yerinde görülüp Arıza tespiti yapılması gerekmektedir.
4. Arızanın giderilmesi için gerekli malzemeler kullanılmalıdır.
5. Teklif verecek firma teknik servisten teknik işletme birimi yerinde görüldü formu doldurması gerekmektedir .
6. Yüklenici firma montaj ve demontaj yapacaktır.
7. Oluşabilecek zararlar firma tarafından karşılanacaktır.
8. Yüklenici firma çalışma esnasında koruyucu ekipmanlar kullanması zorunludur aksi taktirde yüklenici firma çalışması durdurulacaktır.
9. İşlem sırasında kullanılacak malzemeler ekipmanlar yüklenici firma tarafından temin edilecektir.
10. En az 1 yıl garantili yapılacaktır.

HAZIRLAYANLAR

Ali Osman TAŞ

İsmail SÖNER BAYAN  
Başteknisyen Yardımcısı