

HASTABAŐI MONİTÖR TAMİRİ
TEKNİK ŐARTNAMESİ

1. Hastanemiz Dahiliye Yoęun Bakımda kullanılan Philips marka MP40 model hastabaŐı monitörü arızalanmıŐtır.
2. Teklif verecek istekliler cihazın arıza tespitinde bulunup, teknik servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine vermek zorundadırlar.
3. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri deęerlendirmeye alınmayacaktır. Cihaz yerinde gürldü formu doldurmayan isteklilerin teklifleri deęerlendirilmeyecektir.
4. Tamir edilen cihaza 6 ay tamir, garantisi verecektir.
5. İstekliler tamir yapılan cihazı alıŐır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.
6. Teklif veren isteklilerin Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.
7. Cihaz en fazla 30 gn iinde tamir edilerek Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Saęlık AraŐtırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Gkhan ÖZALAN
Teknik Servis

